

高雄捷運04站土地開發案



名軒開發
112/12/21

1.土地聯開案基地現況




2. 安全衛生管理



移動起重機合格證核對



移動起重機作業半徑管制



起重機吊鉤防滑舌片檢核



基地週邊公共水溝清淤



基地周邊環境清掃





2-1. 安全衛生管理-工地自主稽查

▶最主要危害:墜落災害

112年12月安衛環保檢查缺失統計表

缺失項目	112年12月	總計	百分比
墜落	10	14	45%
感電	2	2	6%
其他	0	0	0%
管理	4	0	0%
飛落	0	0	0%
危險物	2	1	3%
危險機械	5	0	0%
穿刺	3	1	3%
火災爆炸	2	3	10%
倒塌	3	0	0%
切割傷	2	10	32%
工作場所	1	0	0%
有害物	2	0	0%
交通	2	0	0%
當月總次數	38	31	100%



112年12月

THE END