

高雄捷運04站土地開發案



名軒開發
113/1/19

1.土地聯開案基地現況



2. 安全衛生管理




勤前危害教育宣導



電動手工具漏電測試



發電機外殼接地避免漏電發生感電危害



移動式起重機每月自動檢查查核



電動圓盤鋸安全護蓋





開口部安全護欄

2-1. 安全衛生管理-工地自主稽查

113年1月安衛環保檢查缺失統計表

缺失項目	113年1月					總計	百分比
墜落	10					14	45%
感電	2					2	6%
其他	0					0	0%
管理	4					0	0%
飛落	0					0	0%
危險物	2					1	3%
危險機械	5					0	0%
穿刺	3					1	3%
火災爆炸	2					3	10%
倒塌	3					0	0%
切割傷	2					10	32%
工作場所	1					0	0%
有害物	2					0	0%
交通	2					0	0%
當月總次數	38	0	0	0	0	31	100%

➤最主要危害:墜落災害



113年01月



THE END